令和3年度 通学路における合同点検結果

		危険箇所		合同点検の有無			対策必要箇所		対策実施担当			学校・教育委員会の対策実施時期			学校・教育委員会の対策内容			備考
番号	学校名	危険箇所の位置・形状	理由	既に点検を 実施	今回新たに 点検を実施	実施しない場合、 その理由	対策必要箇 所の抽出	対策必要箇所の抽出に 〇が付かない理由	学校・教育 委員会	道路管理者	警察	対策済	本年度中に 実施	来年度以降実施	通学路の変更	ボランティア 等による見守 り活動	安全教育	
1	成央小学校 1	光洋町 1 丁目(旧坂下商店付近交差点)(市道)	横断歩道が設置されているが見通しが悪い。			関係者間で状況を承知してい る。	0		0			0			0			
2	成央小学校 2	光洋町2丁目(光洋中校長公宅横) (市道)	通路と市道が交差する地点に一時停止標識等が設 置されていない。		9月2日		0			0			0					停止誘導線表示
10	成央小学校3	昭和町3丁目の道路(市道)	路上駐車により歩道の通行が妨げられている。		9月2日	警察による声掛けを実施		対策済			0							
3	花咲小学校 1	栄町付近(花咲小からこまば保育所への道路) (市道)	見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない。路上 駐車により歩道の通行が妨げられている。		9月2日		0		0		0	0					0	
4	花咲小学校 2	汐見町1丁目の道路 (市道)	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 な箇所。		9月2日		0			0			0					外側線引き直し
5	北斗小学校 1	北斗町4丁目 (北斗小近く) (道道)	横断箇所に横断歩道が設置されていない箇所。		9月2日		0		0			0					0	
6	北斗小学校 2	西浜町(柏陵中学校前~アーリーバード) (市道)	模断箇所に模断歩道が設置されていない箇所。		9月2日		0		0			0					0	
7	北斗小学校 3	西浜町3丁目国道との交差点 (市道)	横断箇所に横断歩道が設置されていない箇所。	0		現在工事中のため通行禁止中	0		0			0					0	
8	落石小学校 1	落石西~東(道道1123号落石港線)(道道)	横断参道、ガードレールが接地されていない箇所。		9月2日		0			0			0					速度抑制の路面標示
9	花咲港小学校 1	ガソリンスタンドから学校までの歩道 (市道)	雑草が繁茂し、歩道が狭い箇所。	0		道路管理者において草刈りを実 施済		対策済										